



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
Пачелмского района

ул. Дружкова, 75, р.п. Пачелма,
Пензенская область, 442100



Директору муниципального
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная
школа
с. Новая Толковка

Колядовой С.Е.

ул. Гагарина, д. 42, с. Новая
Толковка, Пачелмский район,
Пензенская область, 442113

29.08.2024 № 7-20-2024/Пран290-24-20560027

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Пачелмского района проведена проверка в связи с прекращением деятельности филиала МОУ СОШ с. Мокрый Мичкасс МОУ СОШ пос. Титово в целях защиты предусмотренного законодательством об образовании права обучающихся на охрану жизни и здоровья и поскольку продолжение обучения детей из с. Мокрый Мичкасс планируется в том числе в МОУ СОШ с. Новая Толковка проведена проверка в МОУ СОШ с. Новая Толковка, расположенном по адресу: Пензенская область, Пачелмский район, с. Новая Толковка, ул. Гагарина, д. 42.

I. Согласно ст. ст. 20, 41 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на жизнь и на охрану здоровья.

Пунктом 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее-Федеральный закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения,

в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся.

В силу ч. 4 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Прокуратура Пачелмского района Пензенской
области
№ 7-20-2024/Пран290-24-20560027

АМ № 000611

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных

и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению

и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Частью 1 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ определено, что на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

В результате проверки установлено следующее.

1. Нарушена целостность покрытия стен и потолков, а именно: покрытие с дефектами и повреждениями: в кабинете истории, в информатики, математики, библиотеки, кабинете ОБЖ, пищеблоке (горячий цех), в спортивном зале, мастерской; покрытие стен в актовом зале – бумажные обои, что затрудняет проведение влажной уборки, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими».

2. Нарушена целостность дощатого покрытия пола в кабинете информатики, в библиотеке, в кабинете начального класса (1 этаж), в актовом зале (сцена), в мастерской – покрытие пола с дефектами и повреждениями, что затрудняет проведение влажной уборки, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, согласно которому: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

3. В спортивном зале ограждение отопительных приборов выполнено из древесно-стружечной плиты, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20, согласно которому: «Ограждающие устройства отопительных приборов

должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются».

4. В учебных классах предусмотрено искусственное освещение с использованием ламп накаливания (потолочные источники) и светодиодных ламп в дополнительном освещении школьных досок, что не предусмотрено п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, согласно которому: «Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением»; имеющиеся осветительные приборы не имеют светорассеивающую конструкцию, что является нарушением п. 2.8.6., согласно которому: «Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагодонепроницаемую».

5. В учебных классах не все источники содержатся в исправном состоянии, а именно: в кабинете математики из 8 светильников работают 4, в кабинете Точка роста из 4 светильников работают 2, в кабинете Точка роста (биология) не работает дополнительное освещение доски, в кабинете Точка роста (химия) из имеющихся 4 источников работает 1, в кабинете начального класса (1-4 кл.) из имеющихся 6 источников исправны 2, в кабинете ОБЖ из 4 источников в исправном состоянии 3, в актовом зале из 12 источников искусственного освещения в исправном состоянии 4, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, согласно которому: «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений»

6. Кабинет химии (Точка роста) не оборудован вытяжным шкафом, демонстрационный стол не имеет защитные бортики по наружному краю стола, что является нарушением п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20, согласно которому: «Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами».

7. Кабинеты начальных классов, биологии, технологии не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20, согласно которому: «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».

8. Вентиляционные решетки в туалетах для мальчиков и девочек имеют загрязнения, их очистка по мере загрязнения не проводится, что является

нарушением п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20, согласно которому: «Вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения».

9. Нарушена целостность покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории школы, дефекты покрытия, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20, согласно которому «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.».

10. Пищеблок работает на сырье, представлен одним помещением, отсутствует ряд помещений, в т.ч. складские помещения, что является нарушением п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20, согласно которому: «В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, должны быть предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием» (в составе отсутствуют складские помещения). Хранение всех продуктов осуществляется в горячем цехе пищеблока. При этом нарушаются условия хранения пищевой продукции, так как не соблюдаются температура и влажность хранения пищевой продукции (крупы, яйцо, бакалея), что является нарушением ст.17 п. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», согласно которого «При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции»; п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, согласно которому: «Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции».

II. Кроме того, установлены нарушения в области пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) обязательные требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности. Профилактика пожаров включает в себя совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Согласно ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, осуществлять меры

по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению.

Статьей 38 Федерального закона № 69-ФЗ определено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Согласно п. 15 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) под объектами защиты понимается продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

Частью 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ предусмотрено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила противопожарного режима).

В результате проверки установлено следующее.

1. При эксплуатации эвакуационных путей на лестничные клетки второго этажа здания допущено фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении. При эксплуатации эвакуационных путей

на лестничные клетки первого этажа здания допущено снятие самозакрывающихся дверей лестничных клеток (подп. «г» п. 27 Правил противопожарного режима);

2. Руководитель организации не обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре в исправном состоянии (подп. «а» п. 17 Правил противопожарного режима);

3. Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (подп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима);

4. В помещениях лаборатории физики и пищеблока используются удлинители для питания электроприборов (подп. «д» п. 35 Правил противопожарного режима);

5. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (складское помещение на 2-ом этаже здания, бывший кабинет химии) (п. 12 Правил противопожарного режима);

6. Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода 1-го этажа не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Правил противопожарного режима);

7. Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки и горючих декораций в актовом зале огнезащитным составом с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия (п. 95 Правил противопожарного режима);

8. В помещении пищеблока эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции (подп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима);

9. При эксплуатации системы вентиляции и кондиционирования воздуха допущено закрытие вытяжных каналов, отверстий и решеток (подп. «б» п. 41 Правил противопожарного режима);

10. Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы не осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства,

функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 54 Правил противопожарного режима);

11. Работники организации не прошли обучение мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (п. 3 Правил противопожарного режима)

Полагаю, что основными причинами и условиями выявленных нарушений являются ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей ответственными должностными лицами учреждения, и отсутствие контроля за деятельностью подчиненных работников со стороны директора.

Названные недостатки повлекли нарушение прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона и недопущению их впредь.

2. По результатам рассмотрения представления решить вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

3. Представление рассмотреть с обязательным участием представителя прокуратуры района, о времени и дате рассмотрения представления уведомить прокуратуру района в письменном виде.

4. О результатах рассмотрения письменно сообщить в прокуратуру Пачелмского района в установленный законом срок.

5. Разъясняю, что за неисполнение законных требований прокурора Вы можете быть привлечены к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор района
младший советник юстиции



Д.А. Воронков